

Unfallkasse Rheinland-Pfalz · 56624 Andernach

Katholische KiTa gGmbH Koblenz
Gesamteinrichtung Mayen-Mendig
Brückenstr. 1
56220 Urmitz

Orensteinstraße 10
56626 Andernach

Ansprechperson:

Stefanie Kuhn

Telefon: 02632 960-3580

Fax: 02632 960-3110

E-Mail: s.kuhn@ukrlp.de

Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

LRTB019713

10.12.2021

Kath. Kindertagesstätte St. Luzia, Kirchweg 3, 56729 Baar
Besichtigung der Kindertageseinrichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Einrichtung habe ich stichpunktartig besichtigt. Ich bedanke mich für die freundliche Atmosphäre und die konstruktiven Gespräche zu Sicherheit und Gesundheit.

Meine Aufgabe ist es, unsere Mitgliedsunternehmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu überwachen und zu beraten. Mit diesem Bericht gebe ich Ihnen eine Rückmeldung, wo für Sie Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht.

Warum ist dieses Schreiben für Sie wichtig?

Wer ein Unternehmen führt oder im Sinne des Gesetzes als Arbeitgeber gilt, ist verantwortlich, dass Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durchgeführt werden.

Was müssen Sie tun?

1. Raumakustik

An der Raumakustikdecke ist der Rieselschutz defekt und die Dämmwolle fällt herunter. Es wurde mir berichtet, dass ein Marder sich auf dem Speicher der Kita eingemischt hat, der dafür sorgt, dass die Dämmwolle aufgewirbelt wird und jeden Morgen in den Räumen der Kita zu finden ist. Die Dämmwolle wird vor Beginn der Betreuungszeit durch das Personal entfernt.

Das Einatmen von künstlichen Mineralfasern kann gesundheitsschädlich sein.

Es ist sicher zu stellen, dass durch die Dämmwolle keine Gesundheitsgefahr für die Kinder ausgeht. Die Dämmwolle ist zu entfernen und die Raumakustikdecke ist in Stand zu setzen. Dabei ist zu beachten das das Entfernen der Dämmwolle in betriebsfreien

Sie erreichen uns von:

Mo. – Do. 08:00 – 16:00 Uhr

Fr. 08:00 – 13:00 Uhr

Telefon: 02632 960-0

E-Mail: info@ukrlp.de

Internet: www.ukrlp.de

KSK Mayen

IBAN: DE54 5765 0010 0020 0057 32

BIC: MALADE51MYN

IK 120 791 791

Zeiten stattfindet. Anschließend muss die gesamte Einrichtung feucht gereinigt werden. Das Entfernen der Dämmwolle durch Kehren oder Staubsaugen ist nicht zulässig.

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass sich durch den Kot und Urin des Marders keine Gesundheitsgefährdungen für die Kinder ergeben. Hier sind ebenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Wie geht es weiter?

Bitte beidseitigen Sie den Mangel und geben Sie uns eine schriftliche Rückmeldung zum Stand der Umsetzung bis zum 28.02.2022.

Benötigen Sie eine Beratung? Dann wenden Sie sich doch bitte an uns.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Stefanie Kuhn