

Ortsgemeinde Kirchwald

Vorlage Nr. 049/204/2023

Beschlussvorlage

TOP

**Kindergarten Mäuseturm Austausch
von 2 Stützpfeilern**

Verfasser:
Bearbeiter: Thomas Montada
Fachbereich 4.1

Datum:
02.02.2023

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-14

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	27.02.2023	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt,

1. die beiden maroden Stützpfeiler auszutauschen.
2. den Auftrag, für die erforderlichen Arbeiten an die Firma Metallbau Fuhrmann aus Mayen mit einer Auftragssumme in Höhe 8.770,30 € zu erteilen.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Im Zuge der Bauarbeiten an der Kita ist aufgefallen, dass an der Süd- Westseite (Spielplatz) zwei Stützen an den beiden Erkern im unteren Bereich stark verrottet sind. Um einen größeren Schaden zu vermeiden sollen die Stützen gegen 2 Stahlstützen getauscht werden.

Hierzu wurde der Statiker Rainer Weber aus Boos mit der statischen Berechnung der neuen Pfosten beauftragt.

Auf Grundlage dieser Berechnungen wurden durch Mitarbeiter der Verwaltung 2 geeignete Firmen gebeten die Maßnahme vor Ort zu besichtigen und entsprechend ein Angebot zu erstellen. Beide Unternehmen sind der Verwaltung bekannt und haben auch beide die fachliche und wirtschaftliche Eignung diese Arbeiten auszuführen.

Nach Aufmaß wurden dem Fachbereich 4.1 folgende Angebote mit folgenden Bruttoangebotssummen zur Wertung vorgelegt.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Firma PEBA aus Kaisersesch | 13.323,24€ |
| 2. Firma Fuhrmann aus Mayen | 8.770,30€ |

Bei der Wertung muss folgender Unterschied betrachtet werden!

Die Fa. Fuhrmann hat vorgeschlagen, die Pfosten im oberen Bereich max. 50 cm zu erhalten.

Das hätte den Vorteil, dass die Attika nicht geöffnet werden müsste. Des Weiteren müsste auch nicht das Dach geöffnet werden und die Sparren vom Kopfstück des Pfostens getrennt werden.

Den Anschluss des neuen **Stahlpfostens** würde dann mit einem "Balkenschuh" an dem noch intakten Reststück des **Holzpfostens** befestigt. Die ganze Konstruktion wird anschließend gedämmt und mit einem 2- teiligen Blech (gelb beschichtet) verkleidet.

Bei der Prüfung der Angebote wurden auch die einzelnen Positionen gegenüber gestellt. Hierbei zeigt sich, dass der Bieter 1 etwas hochpreisiger kalkuliert hat.

Die Stundenansätze von Bieter 2 sind kalkulatorisch im Angebot aufgeführt. Die Abrechnung erfolgt über den tatsächlichen Aufwand.

Entsprechend der Gegenüberstellung und Prüfung empfiehlt der FB 4.1, den Auftrag für die Lieferung und Montage der 2 Stützen an die Fa. Fuhrmann aus Mayen mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 8.770,30 € zu beauftragen

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				36521-096100-20-11
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2023	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt 2023	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 150.000€	Buchungsstelle:

Anlagen: