

Anlage: Abwassergruppe Nitzbachtal, Teil IV - Untersuchungsabschnitt 2015

		MW- / SW-Kanäle		RW-Kanäle		Verbindungssammler	
		Schächte	[%]	Schächte	[%]	Schächte	[%]
Zustandsklasse nach DWA-M 149							
ZKL 0		11	4,7	15	11,1	5	6,0
ZKL 1		13	5,6	11	8,1	3	3,6
ZKL 2		28	12,0	10	7,4	8	9,5
ZKL 3		109	46,8	42	31,1	40	47,6
ZKL 4		8	3,4	4	3,0	2	2,4
ZKL 5		42	18,0	18	13,3	16	19,0
kein TV		22	9,4	35	25,9	10	11,9
Summe:		233	100,0	135	100,0	84	100,0

		Haltungen		Haltungen		Haltungen	
			[%]		[%]		[%]
Zustandsklasse nach DWA-M 149							
ZKL 0		0	0,0	1	0,7	0	0,0
ZKL 1		1	0,4	7	4,9	0	0,0
ZKL 2		8	3,5	7	4,9	7	8,8
ZKL 3		59	25,9	13	9,2	27	33,8
ZKL 4		0	0,0	1	0,7	0	0,0
ZKL 5		143	62,7	81	57,0	40	50,0
kein TV		17	7,5	32	22,5	6	7,5
Summe:		228	100,0	142	100,0	80	100,0

Sanierungszeitraum gem. DWA-M 149-3:

Zustandsklasse 0 = sofort

Zustandsklasse 1 = kurzfristig


Zustandsklasse 2 = mittelfristig


Zustandsklasse 3 = langfristig

Zustandsklasse 4 = kein Handlungsbedarf


Zustandsklasse 5 = keine Mängel


Schächte in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - MW/SW




Schächte in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - RW

Schächte in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - Sammler



Haltungen in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - MW/SW

Haltungen in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - RW



Haltungen in Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - Sammler

